


บทที่ 3

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ

วิธีการดำเนินงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีสแกน 3 มิติที่สามารถช่วยแก้ปัญหาการ
สร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ของชิ้นงานต้นแบบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และยังสามารถใช้
ตรวจสอบเปรียบเทียบระหว่างชิ้นงานด้วยกันหรือเปรียบเทียบกับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ได้โดยที่
ผู้จัดทำจะเสนอการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

ผู้จัดทำได้ศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานในการทำสตักเจอร์ไลท์ (Structured Light) ดังภาพที่ 3.1
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้



ภาพที่ 3.1 แผนผังการดำเนินงาน