

5.2.4 เมื่อทำการทดลองเซนเซอร์เพื่อกำหนดเงื่อนไขในการวิ่ง ไม่สามารถรู้ได้ว่าเซนเซอร์แม่เหล็กบิต (Bit) ใดติดบ้าง จึงทำให้การกำหนดเงื่อนไขเป็นไปได้ยาก

แนวทางการแก้ปัญหา เพิ่มหลอด LED ก่อนเข้าไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อแสดงสถานะการทำงานของเซนเซอร์แต่ละบิต

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 เพิ่มสถานีในการทำงานให้มากขึ้น

5.3.2 เพิ่มไฟสถานะของรถเมื่อพร้อมใช้งาน สถานะทำงาน และ สถานะที่เกิดการขัดข้องของระบบ

5.3.3 สามารถโค้งในรัศมีที่น้อยกว่า 1 เมตร ในความเร็วสูงสุดได้

5.3.4 สามารถรับภาระโหลดที่เพิ่มขึ้น

5.3.5 มีการแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ของรถอ่อน

5.3.6 ควรมีการเพิ่มฟังก์ชันของลำดับความสำคัญ หรือ ความเร่งด่วนในการเรียกใช้งาน