


ภาคผนวก ค
ชั่งน้ำหนักหาค่าพารามิเตอร์ของระบบ




ภาพที่ ค-1 หาจุด CG ของแท่งของแท่งแปนดูลัมในโปรแกรม
Solid Work



ภาพที่ ค-2 ชั่งน้ำหนักของตัวรถ (Cart)




ภาพที่ ค-3 ชั่งน้ำหนักตัวเอ็นโค้ดเดอร์



ภาพที่ ค-4 ชั่งน้ำหนักลูกตุ้ม



ภาพที่ ค-5 ชั่งน้ำหนักแท่งแพนดูลัม



74

ภาพที่ ค-6 วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของมู่เล่