

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2-1 ตารางมุมมองของวัตถุในโปรแกรม Solid Works	8
2-2 ตารางเครื่องมือพื้นฐานของสเก็ตช์ (Sketch Toolbar)	11
2-3 ตารางเครื่องมือพื้นฐานของ Relation	14
2-4 ตารางเครื่องมือพื้นฐานของฟีเจอร์ (Feature Toolbar)	16
2-5 การหาค่า PID ที่เหมาะสมด้วยวิธีซีเกลอร์ – นิโคลส์	29
2-6 แสดงสัญลักษณ์เส้นทอลมชนิดต่างๆ	33
3-5 ระยะเวลาการทำโครงการ	77
4-1 ผลการทดลองการจำลองของระบบเซอร์โวนิวแมติกส์	81
ในโปรแกรม Solid Works เพื่อสั่งตำแหน่งให้ก้านสูบเคลื่อนที่โดยที่ไม่ผ่านระบบควบคุม PID	
4-2 ผลการทดลองการควบคุมตำแหน่งก้านสูบของอุปกรณ์จริงโดยระบบควบคุม PID	84
4-3 ผลการทดลองเปรียบเทียบตำแหน่งการทดลองการจำลองของระบบเซอร์โวนิวแมติกส์ ในโปรแกรม Solid Works ที่ไม่มีระบบควบคุมแบบ PID	86
กับการทดลองการควบคุมตำแหน่งก้านสูบของอุปกรณ์จริงโดย	
ใช้ระบบควบคุมแบบ PID ที่ระยะตำแหน่ง 100 มม.	
4-4 ผลการทดลองการใช้ การจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อที่จะนำไปใช้สั่งการทำงาน	89

ของการจำลองโปรแกรม Solid Works โดยมีระบบ

ควบคุม PID

4-5 ผลการทดลองการใช้ การจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อที่จะ
นำไปใช้สั่งการทำงาน 92

ของการจำลองโปรแกรม Solid Works โดยมีระบบควบคุม PID

4-6 ผลการทดลองโดยการนำระบบจำลองทางคณิตศาสตร์มา
ใช้เป็นคำสั่ง 96

ควบคุมตำแหน่งของก้านสูบที่ การจำลองในโปรแกรม

Solid Works

และเปรียบเทียบตำแหน่งที่ถูกต้องของก้านสูบกับอุปกรณ์
จริง

ของระบบเซอร์โวนิวแมติกส์